

### **Probleme bei Update der Motorsteuerung des Mercedes Benz Sprinter 3 (906.633)**



#### **Betroffen**

KTS-Produktfamilie mit Unterstützung für PassThru (z. B. KTS 350 / KTS 540 / KTS 560 / KTS 570 / KTS 590)

#### **Fehler**

Bei einem Update der Motorsteuerung CDID3 (CDI) des Mercedes Benz Sprinter 3 (906.633) kann es zu Abbrüchen kommen.

 Kommt es bei einem Update der Motorsteuerung zu einem Abbruch, kann ein Tausch der Motor-Steuerung notwendig sein.

#### **Ursache**

Das Problem wird untersucht.

#### **Abhilfe**

Bis zum Abschluss der Untersuchung darf kein Update der Motorsteuerung CDID3 (CDI) des Mercedes Benz Sprinter 3 (906.633) durchgeführt werden!