Tehnologija za život


BOSCH

Pregled lošijih svjećica:
Bosch test* otkriva lošu kvalitetu i obradu




Jeftino pod svaku cijenu? Pazite na izrazito niske cijene!
Ne riskirajte motor i katalizator!


Materijali loše kvalitete



Loša obrada




Korozija




Onečišćenje



Šteta



Nedostaje bakrena jezgra



Otkriveni nedostaci u pogledu kvalitete

Moguće skupe posljedice

1	**Elektroda za uzemljenje s tragovima prskanja od zavarivanja** Tragovi prskanja od zavarivanja mogu uzrokovati neželjene iskre koje uzrokuju preskakanje paljenja.	
2	**Onečišćeni vrh izolatora** Nečistoće mogu zatvoriti električne krugove. To može uzrokovati preskakanje paljenja.	**Oštećenja katalitičkog pretvarača**
3	**Oštećen vrh izolatora** Ostaci izgaranja lijepe se za oštećeni dio, čime se povećava rizik od preskakanja paljenja.	
4	**Središnja elektroda bez bakrene jezgre iako je na pakiranju drugačije navedeno** Nedostatak bakrene jezgre može uzrokovati čađenje i pregrijavanje svjećice.	
5	**Središnja elektroda nije pravilno pričvršćena u staklenoj brtvi** Loše taljenje staklene brtve može rezultirati curenjem i toplinskim preopterećenjem svjećice.	**Oštećenje motora**
6	**Nedostaje otpornik za izgaranje iako je drugačije navedeno** Može dovesti do prekomjerne erozije i preranog trošenja elektroda.	
7	**Iznimno visok sadržaj željeza u leguri elektrode (do 97 %)** Uporaba prejeftinog željeza može rezultirati jakom erozijom i korozijom.	**Skraćeni vijek trajanja svjećice**
8	**Izražene neravnine na elektrodi za uzemljenje** Metalni dijelovi mogu se odlomiti.	**Mehanička oštećenja klipova i ventila**
9	**Korozija navoja** Nedostatak površinske zaštite može dovesti do oštećenja i habanja navoja.	**Navoji se habaju tijekom zamjene svjećice**
10	**Imitacija Boschovog amblema „SUPER“** Oznake slične onima poznatih robnih marki.	**Obmanjivanje kupaca**

boschaftermarket.com

* Bosch je proučio izgled, strukturu i materijale korištene za izradu šest vrlo jeftinih replikatorskih svjećica.