



# BOSCH

Tehnologija za život

## Bosch stručni savjeti za servis i popravak: Koćioni diskovi

Kao snažan partner sa sveobuhvatnim iskustvom, autoservisima nudimo sve što im je potrebno za učinkovito održavanje i popravak koćionih sustava: prvoklasne proizvode, pouzdanu uslugu servisa i učinkovitu dijagnostičku tehnologiju.

### Urezi ili žljebovi na tarnoj površini

**Uzrok:**

- ▶ Čestice prljavštine na koćionom disku i ploćici

**Ućinak:**

- ▶ Őumovi pri koćenju
- ▶ Efekt trljanja tijekom koćenja
- ▶ Smanjeni ućinak koćenja

**Savjet**

- ▶ Pri zamjeni koćionih diskova uvijek treba zamijeniti koćione ploćice

### Neravnomjerno trošenje

**Uzrok:**

- ▶ Neravnomjerno djelovanje koćione ćeljusti
- ▶ „Bacanje“ koćionog diska


**Ućinak:**

- ▶ LoŐ i/ili neujednaćen koćioni ućinak
- ▶ Vibracije na upravljaću
- ▶ Efekt pulziranja u papućici koćnice

**Savjet**

- ▶ Pri ugradnji novih koćionih diskova treba kontrolirati koćionu ćeljust i glavćinu kotaća

### Plavićasta boja površine

**Uzrok:**

- ▶ Pregrijavanje zbog zaglavljene ili zaribane koćionih ploćica
- ▶ Vozilo se je kretalo s aktiviranom ili blokiranom koćnicom
- ▶ Klip koćione ćeljusti je zaribao

**Ućinak:**

- ▶ Efekt trljanja tijekom koćenja
- ▶ Pregrijavanje

**Savjet**

- ▶ Kontrolirati kompletni koćioni sustav
- ▶ Koćiona ćeljust mora ispravno funkćionirati

### Urezi na dodirnoj površini

**Uzrok:**

- ▶ Nepravilno ćišćenje dodirnih površina
- ▶ OŐtećenje dodirnih površina zbog zagaćenja
- ▶ Deformacija glavćine kotaća

**Ućinak:**

- ▶ Povećano boćno bacanje koćionih diskova
- ▶ Efekti vibriranja i trljanja

**Savjet**

- ▶ Prije montaže novih koćionih diskova treba oćistiti dodirnu površinu koćionog diska i glavćine kotaća
- ▶ Ne koristiti mazivo u obliku paste (bakrena pasta, itd.)

### Korodirana tarna površina

**Uzrok:**

- ▶ Djelovanje korozivnih supstanci (npr. sol od posipanja ceste, sredstva za ćišćenje)
- ▶ OŐtećenje zbog vode ili nedovoljne uporabe – koćnice se rjeđe koriste

**Ućinak:**

- ▶ Őumovi tijekom koćenja
- ▶ Neujednaćeni koćioni ućinak

**Savjet**

- ▶ Zamijeniti koćione diskove i ploćice
- ▶ Savjetovati vozaća da odgovarajućim djelovanjem pritiska povremeno jaće opteretiti koćnice



### Raćunajte na Bosch:

- ▶ Velika pokrivenost trţiŐta. veća od 95%
- ▶ Prilagoćena rjeŐenja za sva danaŐnja vozila
- ▶ Sveobuhvatna OEM ekspertiza
- ▶ Precizna ugradnja i lakoća montaže
- ▶ Pouzdana i brza isporuka

ViŐe informacija potraŐite na:  
[www.bosch-autodijelovi.hr](http://www.bosch-autodijelovi.hr)



Video ugradnje disk koćnice: