


# Filtros de habitáculo

## Conselhos de instalação



Instruções de instalação online:



### AUDI

A1 [8X] Sportback	<input type="radio"/> M 5002 <input checked="" type="radio"/> R 5502 <input checked="" type="radio"/> A 8539
10 Minutos Debaixo do porta-luvas	
A3 [8P], Q3 [8U]	<input type="radio"/> M 2097 <input checked="" type="radio"/> R 2397 <input checked="" type="radio"/> A 8551
10 Minutos Debaixo do porta-luvas	
A3 [8V1]	<input type="radio"/> M 2540 <input checked="" type="radio"/> R 2543 <input checked="" type="radio"/> A 8530
10 Minutos No porta-luvas	

### BMW

Serie 1, Serie 3 (E90->) Serie x1	<input type="radio"/> M 2124 <input checked="" type="radio"/> R 2424 <input checked="" type="radio"/> A 8508
10 Minutos No capô	

### CITROËN

C1 [B0]	<input type="radio"/> M 2189
5 Minutos No porta-luvas	
Xsara Picasso [N68], Xsara Picasso	<input checked="" type="radio"/> R 2354
10 Minutos Compartimento do motor	
C3 [A51], DS3 [A55]	<input type="radio"/> M 2136 <input checked="" type="radio"/> R 2436 <input checked="" type="radio"/> A 8533
15 Minutos Compartimento do motor	
C3 [A31], C3 [A8], C2 [A6], C4 [B5], C3 Picasso [A58]	<input type="radio"/> M 2079 <input checked="" type="radio"/> R 2379 <input checked="" type="radio"/> A 8501
10 Minutos Compartimento do motor	
C5 [X3], C5 [X3] Break, C6 [X6]	<input type="radio"/> M 2112 <input checked="" type="radio"/> R 2412
5 Minutos Descanso dos pés do condutor	
C4 Grand Picasso [B58], C4 Picasso [B58], Berlingo [B9]	<input type="radio"/> M 5026 <input checked="" type="radio"/> R 5522 <input checked="" type="radio"/> A 8510
15 Minutos Debaixo do porta-luvas	

### DACIA

Sandero II [B8], Logan II [L8], Logan II [K8] MCV	<input type="radio"/> M 5011 <input checked="" type="radio"/> R 5031 <input checked="" type="radio"/> A 8540
10 Minutos Debaixo do porta-luvas	

### FIAT

Panda '12 [312], 500 [312], 500C [312]	<input type="radio"/> M 5005 <input checked="" type="radio"/> A 8531
20 Minutos Debaixo do porta-luvas	
Punto Evo [199], Grande Punto [199], Fiorino '07 [225], Linea [323]	<input type="radio"/> M 2188 <input checked="" type="radio"/> R 2537 <input checked="" type="radio"/> A 8514
15 Minutos Debaixo do porta-luvas	
Punto '99 [188], Punto '99 [288] Van, Punto '03 [288] Van, Punto '03 [188], Doblo Cargo '05 [223]	<input type="radio"/> M 2072 <input checked="" type="radio"/> R 2365
10 Minutos Debaixo do porta-luvas	

### FORD

Fiesta '02 [JD, JH], Fusion '02 [JU]	<input type="radio"/> M 2087 <input checked="" type="radio"/> R 2387
15 Minutos Descanso dos pés do condutor	
Fiesta '08 [JD, JH], Fiesta '13 [JA8, JR8], B-MAX '12, Tourneo Courier '14, EcoSport '14 [JK8]	<input type="radio"/> M 2215 <input checked="" type="radio"/> R 2415 <input checked="" type="radio"/> A 8507
10 Minutos Descanso dos pés do passageiro	
Focus III, C-Max II, Gran C-Max, Kuga II	<input type="radio"/> M 5018 <input checked="" type="radio"/> R 2598 <input checked="" type="radio"/> A 8538
20 Minutos Debaixo da caixa de velocidades	
C-Max, Mondeo IV, S-Max I	<input type="radio"/> M 2539 <input checked="" type="radio"/> R 2409 <input checked="" type="radio"/> A 8506
20 Minutos No manípulo das mudanças	
Focus '04 [DA3], Focus '04 [DB3], Focus '04 [DA3] Turnier, Focus '08 [FF] Turnier, Focus '08 [DA, HC]	<input type="radio"/> M 2113 <input checked="" type="radio"/> R 2413 <input checked="" type="radio"/> A 8536
20 Minutos Descanso dos pés do condutor	

### HONDA

Jazz [GD], Jazz [GE/GG]	<input type="radio"/> M 2115
5 Minutos Debaixo do porta-luvas	
Accord [VIII, IX], CR-V [III, IV]	<input type="radio"/> M 2166 <input checked="" type="radio"/> R 5518
10 Minutos Debaixo do porta-luvas	
Civic Hatchback [FK/FN]	<input type="radio"/> M 2203
10 Minutos Debaixo do porta-luvas	

### HYUNDAI

i40	<input type="radio"/> M 2170
10 Minutos Debaixo do porta-luvas	
Tucson [JM], ix35 [LM, EL], Ioniq [AE]	<input type="radio"/> M 2224
10 Minutos Debaixo do porta-luvas	
Getz [TB]	<input type="radio"/> M 2161
10 Minutos Debaixo do porta-luvas	

### KIA

Sportage [II ->], Niro	<input type="radio"/> M 2224
10 Minutos Debaixo do porta-luvas	
Carrens [III], Rio [II, III]	<input type="radio"/> M 2170
10 Minutos Debaixo do porta-luvas	
Niro [DE]	<input type="radio"/> M 2224
10 Minutos Debaixo do porta-luvas	

### MAZDA

CX-5 [KE, KF], 6 [GJ]	<input type="radio"/> M 5019
10 Minutos Debaixo do porta-luvas	

### MERCEDES-BENZ

A-Klasse [W176], B-Klasse [W246], CLA, GLA	<input checked="" type="radio"/> R 5505 <input checked="" type="radio"/> A 8545
10 Minutos No capô	
A-Klasse [169], B-Klasse [245]	<input checked="" type="radio"/> R 2410 <input checked="" type="radio"/> A 8520
10 Minutos Compartimento do motor	
C-Klasse [W204], S-Klasse [W212]	<input checked="" type="radio"/> R 5001 <input checked="" type="radio"/> A 8500
10 Minutos No capô	

### MINI

Mini [R 50], Mini [R 53], Mini [R 52] Cabrio	<input type="radio"/> M 2082 <input checked="" type="radio"/> R 2382
15 Minutos Debaixo do porta-luvas	

### MITSUBISHI

Colt [CZ], Colt [CZ] Cabrio	<input type="radio"/> M 2034 <input checked="" type="radio"/> R 2434
5 Minutos Debaixo do porta-luvas	

### NISSAN

Micra [K12E], Note [E11]	<input type="radio"/> M 2120 <input checked="" type="radio"/> R 5501 <input checked="" type="radio"/> A 8502
20 Minutos Debaixo do porta-luvas	
Juke [F15], Pulsar [C13]	<input type="radio"/> M 2247 <input checked="" type="radio"/> R 5574
25 Minutos Debaixo do porta-luvas	

Micra [K14FR]	<input type="radio"/> M 5011 <input checked="" type="radio"/> R 5031 <input checked="" type="radio"/> A 8540
10 Minutos Debaixo do porta-luvas	

Qashqai+2 [J10], Qashqai [J10], X-Trail [T31R], X-Trail [T31], Rogue [S35], Sentra [B16]	<input type="radio"/> M 2238 <input checked="" type="radio"/> R 5554 <input checked="" type="radio"/> A 8524
15 Minutos Descanso dos pés do condutor	

Qashqai [J11E]	<input type="radio"/> M 5057 <input checked="" type="radio"/> R 5562 <input checked="" type="radio"/> A 8546
10 Minutos No porta-luvas	

### OPEL

Combo [C], Vectra [C], Vectra [C], Caravan, Combo C [Tour]	<input type="radio"/> M 2076 <input checked="" type="radio"/> R 2376
15 Minutos Compartimento do motor	
Corsa [D], Corsa [E]	<input type="radio"/> M 2188 <input checked="" type="radio"/> R 2537 <input checked="" type="radio"/> A 8514
15 Minutos Debaixo do porta-luvas	

Zafira [A], Zafira [B], Astra [G], Caravan, Astra [G], Astra [G] Cabrio	<input type="radio"/> M 2038 <input checked="" type="radio"/> R 5515 <input checked="" type="radio"/> A 8525
15 Minutos No porta-luvas	

Astra [G], Astra [H], Zafira [A]	<input type="radio"/> M 2040 <input checked="" type="radio"/> R 5514 <input checked="" type="radio"/> A 8532
15 Minutos No porta-luvas	

Insignia, Astra [J], Mokka	<input type="radio"/> M 2004 <input checked="" type="radio"/> R 2304 <input checked="" type="radio"/> A 8512
15 Minutos Debaixo do porta-luvas	

### PEUGEOT

206 [T1], 206 [T1] CC, 206 [T1] SW, 206+ [T3E]	<input type="radio"/> M 2048 <input checked="" type="radio"/> R 2348 <input checked="" type="radio"/> A 8535
10 Minutos Compartimento do motor	

207 [A7], 208, 208 [A94] *, 207 [A7] CC	<input type="radio"/> M 2136 <input checked="" type="radio"/> R 2436 <input checked="" type="radio"/> A 8533
15 Minutos Compartimento do motor	
307 [T5]	<input type="radio"/> M 2079 <input checked="" type="radio"/> R 2379 <input checked="" type="radio"/> A 8501

### RENAULT

Twingo II [CN/GN], Modus [FP/JP], Clio III [BR/CR]	<input type="radio"/> M 2120 <input checked="" type="radio"/> R 5501 <input checked="" type="radio"/> A 8502
15 Minutos Debaixo do porta-luvas	

407 [D2], 407 [D2] SW, 407 [D2] Coupé	<input type="radio"/> M 2112 <input checked="" type="radio"/> R 2412
5 Minutos Descanso dos pés do condutor	
3008 [T8] *, Partner [B9], 5008 [T8]	<input type="radio"/> M 5026 <input checked="" type="radio"/> R 5522 <input checked="" type="radio"/> A 8510
15 Minutos Debaixo do porta-luvas	

### RENAULT

Mégane II	<input type="radio"/> M 2093 <input checked="" type="radio"/> R 2393
20 Minutos Debaixo do porta-luvas	

Mégane I Classic, Mégane I, Kangoo I, Clio II [BB/CB/SB], Thalia	<input type="radio"/> M 2039 <input checked="" type="radio"/> R 2197 <input checked="" type="radio"/> A 8526
10 Minutos Compartimento do motor	

Espace V [JR], Kadjar [HL], Mégane IV [B9], Mégane IV [K9] Grandtour	<input type="radio"/> M 5057 <input checked="" type="radio"/> R 5562 <input checked="" type="radio"/> A 8546
10 Minutos No porta-luvas	

Scénic II, Grand Scénic	<input type="radio"/> M 2094 <input checked="" type="radio"/> R 2394 <input checked="" type="radio"/> A 8527
15 Minutos No capô	

Clio IV [KH] Grandtour, Clio IV [BH]	<input type="radio"/> M 5011 <input checked="" type="radio"/> R 5031 <input checked="" type="radio"/> A 8540
10 Minutos Debaixo do porta-luvas	

Mégane III [KZ] Grandtour, Mégane III [DZ] Coupé, Mégane III [EZ] CC	<input type="radio"/> R 2327 <input checked="" type="radio"/> A 8534
10 Minutos Debaixo do porta-luvas	

### SEAT

Altea, Leon [II], Toledo [III]	<input type="radio"/> M 2097 <input checked="" type="radio"/> R 2397 <input checked="" type="radio"/> A 8551
10 Minutos Debaixo do porta-luvas	

Ibiza [6L1]	<input type="radio"/> M 2057 <input checked="" type="radio"/> R 2357 <input checked="" type="radio"/> A 8504
10 Minutos Debaixo do porta-luvas	

Ibiza [6J5], Ibiza [6J1] SC	<input type="radio"/> M 5002 <input checked="" type="radio"/> R 5502 <input checked="" type="radio"/> A 8539
10 Minutos Debaixo do porta-luvas	

Ibiza [II, III], Leon [I], Toledo [II]	<input type="radio"/> M 2012 <input checked="" type="radio"/> R 2312
10 Minutos Em cima do porta-luvas	

### SKODA

Fabia [5J2]	<input type="radio"/> M 2057 <input checked="" type="radio"/> R 2357 <input checked="" type="radio"/> A 8504
10 Minutos Debaixo do porta-luvas	

Fabia [5J5] Combi, Fabia [NJ3]	<input type="radio"/> M 5002 <input checked="" type="radio"/> R 5502 <input checked="" type="radio"/> A 8539
10 Minutos Debaixo do porta-luvas	

Octavia [5E5] Combi	<input type="radio"/> M 2540 <input checked="" type="radio"/> R 2543 <input checked="" type="radio"/> A 8530
10 Minutos No porta-luvas	

### TOYOTA

Yaris [P9, VNK], RAV4 [A3], Yaris [P13, JTD], Tundra [K5], Corolla [E14], Yaris [P9], Yaris [P13, VNK], Prius [W30], Auris [E18]	<input type="radio"/> M 2190 <input checked="" type="radio"/> R 5557 <input checked="" type="radio"/> A 8523
10 Minutos Debaixo do porta-luvas	

Yaris [P9, JTD], RAV4 [A2], Prius [W30]	<input type="radio"/> M 2084 <input checked="" type="radio"/> R 5516
15 Minutos Debaixo do porta-luvas	

### VOLKSWAGEN

Golf [V, VI], Passat [362/365], Tiguan I [5N], Touran [1T]	<input type="radio"/> M 2097 <input checked="" type="radio"/> R 2397 <input checked="" type="radio"/> A 8551
10 Minutos Debaixo do porta-luvas	

Polo [9N1], Polo [6R1], Polo [9N3], Fox [5Z1]	<input type="radio"/> M 2057 <input checked="" type="radio"/> R 2357 <input checked="" type="radio"/> A 8504
10 Minutos Debaixo do porta-luvas	

Polo [6C1]	<input type="radio"/> M 5002 <input checked="" type="radio"/> R 5502 <input checked="" type="radio"/> A 8539
10 Minutos Debaixo do porta-luvas	

Polo [6N2], Golf IV [1J1], Golf III [1H1], New Beetle [1Y7] Cabriolet	<input checked="" type="radio"/> R 2300 <input checked="" type="radio"/> A 8509
10 Minutos Compartimento do motor	

Golf Sportsvan [AM1], Golf VII [5G1], Touran [5T1], Passat [3G5] Variant	<input type="radio"/> M 2540 <input checked="" type="radio"/> R 2543 <input checked="" type="radio"/> A 8530
10 Minutos No porta-luvas	

### VOLVO

S40 II	<input type="radio"/> M 2113 <input checked="" type="radio"/> R 2413 <input checked="" type="radio"/> A 8536
20 Minutos Descanso dos pés do condutor	

S 60 II, XC 60	<input type="radio"/> M 2205 <input checked="" type="radio"/> R 2405
15 Minutos Debaixo do porta-luvas	

Tipos de filtro de habitáculo:



Exemplo de denominação comercial:

