



Bosch eXchange Rücknahmekriterien für Starter und Generatoren

Back in Box führt zu **100% Pfandwerterstattung bei Rückgabe** eines gleichartigen Produktes und Einhalten der Rücknahmekriterien, selbst wenn das Produkt nicht Bestandteil der Rücknahmeliste ist. Ein entsprechendes Bosch eXchange Produkt muss zuvor gekauft worden sein.

Pfandwerterstattung basierend auf Boxnummer	Pfandwerterstattung basierend auf Boxnummer	Pfandwerterstattung basierend auf Altteilnummer	Keine Pfandwerterstattung
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Back in Box ▶ <u>nicht</u> in Rücknahmeliste ▶ kein Schrott ▶ gleichartiges Produkt** 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Back in Box ▶ in Rücknahmeliste ▶ kein Schrott ▶ gleichartiges Produkt** 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>nicht</u> Back in Box ▶ in Rücknahmeliste ▶ kein Schrott ▶ gleichartiges Produkt** 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ kein Back in Box ▶ <u>nicht</u> in Rücknahmeliste ▶ kein Schrott ▶ gleichartiges Produkt**
✓	✓	✓	✗

** Gleicher Produkttyp: z. B. Starter für Starter, Generator für Generator, etc.

Einfache Rückgabe durch Back in Box

- 

Lieferung des neuen Produkts
Sie erhalten von Bosch Ihr neues eXchange Produkt.
- 

Einbau
Sie tauschen das alte gegen das neue Produkt aus.
- 


Rücksendung
Sie schicken das Altteil in der **original Bosch eXchange Verpackung** zurück.*

* Die Bosch eXchange Sachnummer muss auf dem Bosch-Label der Verpackung lesbar sein.

Rücknahmekriterien ohne Back in Box

- ▶ Lesbare Sachnummer des Herstellers zur Identifikation des Altteils (original auf Erzeugnis/Box)
- ▶ Das Altteil ist Bestandteil der Rücknahmeliste
- ▶ Das Altteil ist „kein Schrott“ – es muss vollständig sein, darf weder zerlegt noch stark beschädigt sein und darf keine extreme Korrosion aufweisen
- ▶ Ein entsprechendes Bosch eXchange Produkt wurde zuvor von Ihnen gekauft

Bei Einhalten der hier genannten Kriterien wird der Pfandwert zurückerstattet.

✓ Teil wird sogar akzeptiert	✗ Teil wird als Schrott kategorisiert und nicht akzeptiert	
✓ bei leichter bis starker Korrosion	✗ bei extremer Korrosion	✗ wenn es nicht identifizierbar ist
 <p>Beschädigung am Relaisdeckel</p> <p>Beschädigung des Steckers bis zur Dichtlippe</p>	 <p>Korrodiertes Ritzel und korrodierte Riemenscheibe</p>	 <p>▶ Originallabel des Herstellers nicht lesbar (original auf dem Teil/der Bosch eXchange Box)</p>
✓ bei geringer mechanischer Beschädigung	✗ bei starker mechanischer Beschädigung oder Verfärbung	
 <p>Eine gebrochene Rippe</p> <p>Beschädigte Schutzkappe</p> <p>Beschädigte Riemenscheibe</p>	 <p>Stark deformiertes Gehäuse</p> <p>Beschädigung am Gehäuse</p> <p>Ritzel abgefräst</p> <p>Antriebslager gebrochen</p> <p>Verfärbung der Welle</p>	 <p>Gebrochener Haltearm</p> <p>Mehr als eine gebrochene Rippe</p> <p>Beschädigung am Gehäuse</p> <p>Beschädigung des Steckers bis unterhalb des Dichtrings</p>
✓ bei Fehlen von	✗ wenn es unvollständig oder zerlegt ist	
 <p>Schutzkappe</p> <p>Riemenscheibe</p>		

Die komplette Übersicht der einzuhaltenden Rücknahmekriterien sowie weitere Informationen zum Altwarenrücknahmeservice CoremanNet erhalten Sie auf coremannet.com