


Bosch eXchange: Rücknahmekriterien für Starter und Generatoren



Back in Box führt zu 100% Pfandwerterstattung bei Rückgabe eines gleichartigen Produktes und Einhalten der Rücknahmekriterien, **selbst wenn das Produkt nicht Bestandteil der Rücknahmeliste ist.** Ein entsprechendes Bosch eXchange Produkt muss zuvor gekauft worden sein.

| Pfandwerterstattung basierend auf Boxnummer | Pfandwerterstattung basierend auf Boxnummer | Pfandwerterstattung basierend auf Altteilnummer | Keine Pfandwerterstattung |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Back in Box nicht in Rücknahmeliste kein Schrott gleichartiges Produkt*** | <ul style="list-style-type: none"> Back in Box in Rücknahmeliste kein Schrott gleichartiges Produkt*** | <ul style="list-style-type: none"> nicht Back in Box in Rücknahmeliste kein Schrott gleichartiges Produkt*** | <ul style="list-style-type: none"> kein Back in Box nicht in Rücknahmeliste kein Schrott gleichartiges Produkt*** |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |

*** Gleicher Produkttyp: zum Beispiel Starter für Starter, Generator für Generator, und weitere

Einfache Rückgabe durch Back in Box

- Lieferung des neuen Produkts**
Sie erhalten von Bosch Ihr neues eXchange Produkt.
- Einbau**
Sie tauschen das alte gegen das neue Produkt aus.
- Rücksendung**
Sie schicken das Altteil in der **original Bosch eXchange Verpackung** zurück.*

*Die Bosch eXchange Sachnummer muss auf dem Bosch Label der Verpackung lesbar sein.

Klare, transparente Rücknahmekriterien

- Lesbare Sachnummer des Herstellers zur Identifikation des Altteils (original auf Erzeugnis/Box)
- Das Altteil ist Bestandteil der Rücknahmeliste**
- Das Altteil ist „kein Schrott“ – es muss vollständig sein, darf weder zerlegt noch stark beschädigt sein und darf keine extreme Korrosion aufweisen
- Ein entsprechendes Bosch eXchange Produkt wurde zuvor von Ihnen gekauft

Bei Einhaltung der hier genannten Kriterien wird der Pfandwert zurückerstattet – auch für unverpackt oder in Fremdverpackung zurückgeschickte Altteile.

** Gilt nicht für Back in Box Lieferung.

✓ Teil wird sogar akzeptiert

✓ bei leichter bis starker Korrosion

✓ bei geringer mechanischer Beschädigung

✓ bei Fehlen von

✗ Teil wird als Schrott kategorisiert und nicht akzeptiert

✗ bei extremer Korrosion

Korrodiertes Ritzel und korrodierte Riemenscheibe

✗ wenn es nicht identifizierbar ist

- Kein Originallabel
- Originallabel nicht lesbar
- Bosch eXchange Nummer nicht lesbar
- Handgeschriebene Nummer

✗ bei starker mechanischer Beschädigung oder Verfärbung

Stark deformiertes Gehäuse, Beschädigung am Gehäuse, Ritzel abgefräst, Antriebslager gebrochen, Verfärbung der Welle, Gebrochener Haltearm, Mehr als eine gebrochene Rippe, Beschädigung des Steckers bis unterhalb des Dichtrings, Beschädigung am Gehäuse

✗ wenn es unvollständig oder zerlegt ist

CoremanNet
Die komplette Übersicht der einzuhaltenden Rücknahmekriterien sowie weitere Informationen zum Altwarenrücknahmeservice CoremanNet erhalten Sie auf coremannet.com

